

STAR 3000

Ripiegabordi



OMAC[®]
for leathergoods

OMAC s.r.l.

via Germania 29 Z.I. Sud

35127 PADOVA

tel. 049-8705227 - fax 049-8707768

Model : STAR 3000

S/n _____

Année de construction 2011

Fiche d'identification et description de la machine

Mod. STAR 3000

S/n_____

Année de construction 2011

Description Générale :

Machine pour fabriques de maroquinerie, ceintures, chaussures et similaires.

Elle sert à replier matériaux comme cuir, peau, similicuir - cuir, etc.

Il existe deux types de plis: côté et central, respectivement, obtenu avec le tampon avec une paire de potentiomètres et de couple déligneuses normal, les deux fournis avec la machine. Le centre, passant de 10 mm à 70 mm « produit fini » alors que la flexion latérale est fixé à 6 mm et le produit fini peut varier de 10 à 70 mm.



NOTA: Tout en présentant une très simple et sûr à utiliser, il est fortement recommandé de consulter ce manuel avant de vous donner pendant les travaux et suivre attentivement les instructions qui y sont contenues.

La commande du cycle et l'ensemble des paramètres de réglage sont effectuées par simple et conviviale des lecteurs situés dans des endroits facilement accessibles en toute sécurité, même avec la machine en mouvement.

La tête de travail est une opération entièrement indépendante, permettant l'utilisation de la machine est extrêmement flexible.

L'utilisateur final n'est pas nécessaire d'effectuer toute opération de maintenance sur la machine ou le réglage autre que le nettoyage normal, le remplacement des rouleaux, des guides et au règlement général de tous les règlements qui ont été fournis pour les contrôles appropriés sur les parties accessibles de la machine.

OMAC srl La société ne peut donc être tenu responsable des dommages causés par une défaillance des règles d'utilisation et / ou l'exécution de la maintenance ou des modifications.

Dimensions et Poids :

STAR 3000 : kg Poids net 55 Emballée 75

Dimensions net : L=950 P= 550 H=1050



NOTA: Suivant le marché, le type d'emballage peut varier.



Informations sur le Niveau sonore:

Le fonctionnement de la machine est de type continu avec un bruit de fond constant produit par les moteurs. Le niveau d'exposition pour l'opérateur dépend du rythme de travail ainsi que de la durée d'emploi. Les valeurs de niveau maximum relevées sur le prototype examiné chez le constructeur sont les suivantes:

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------|
| <i>Position Frontale:</i> | <70 dB A wtd. | <i>Composantes Tonales:</i> | n.r. |
| <i>Positions Latérales:</i> | <70 dB A wtd. | <i>Composantes Tonales:</i> | n.r. |
| <i>Position Postérieure.:</i> | <70 dB A wtd. | <i>Composantes Tonales:</i> | n.r. |



NOTA: Les relevés ont été faits en conditions normales de fonctionnement; les Composantes Tonales ont été relevées avec des filtres à 1/3 d'octave conformes aux spécifications Ainsi pour la Catégorie III.



Données Electriques:

Alimentation: Monophasé 230 V 50/60Hz.

Absorption nominale: 300W

La machine est protégée par un relais thermique contre les surcharges de courant et les courts circuits causés par des pannes du système d'alimentation interne. Cette protection ne doit pas être considérée comme une alternative aux systèmes de protections de l'installation électrique, à la quelle est connectée la machine. Cette protection est obligatoire.



NOTA: Avant de connecter la machine au réseau électrique, il est recommandé de toujours contrôler que la tension correspond à celle qui est indiquée sur la plaque appliquée près du cable d'alimentation.




ATTENTION!

LA CONNEXION AU RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR DU PERSONNEL EXPERT ET DOIT ETRE CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES EN VIGUEUR.
LES VERIFICATIONS DE LA CONNEXION DE LA MACHINE A L'INSTALLATION DE TERRE ET DE L'EFFICACITE DE CETTE DERNIERE DOIVENT ETRE FAITES TRES SOIGNEUSEMENT.

OPERATIONS PRELIMINAIRES




Désemballage et Installation:




La STAR 3000 est fournie emballée dans une boîte de carton avec des épaisseurs de protection internes. Déplacer la Machine à l'aide d'un chariot à fourches afin de soulever des charges d'au moins 100 Kg. La poser sur un banc de travail de dimensions suffisantes. Contrôler au préalable que le banc soit stable, horizontal et qu'il puisse supporter le poids de la machine en état de marche.

Les déplacements successifs à la première installation, sans emballage, pourront être effectués par deux personnes; suivre les noms en matière de manutention manuelle des charges.

Le lieu d'installation de la machine devra être choisi de façon à garantir suffisamment d'espaces libres autour d'elle; ils doivent être au moins 50 cm. par coté et 100 au lieu de l'opérateur.





EMPLOI DE LA MACHINE

Avant d'effectuer les opérations d'allumage et d'emploi de la machine, il faut vérifier son intégrité et enlever l'huile de protection qui se trouve sur les organes mécaniques. Ces opérations doivent être faites après avoir débranché la machine du réseau électrique.



PRINCIPALES REGULATIONS:

Réglage de la pression sur les rouleaux:

Cet ajustement est dû à la nature et les caractéristiques de la matière traitée. Pour ajuster la pression des rouleaux: Tournez le bouton sur le devant de la machine dans le sens d'élever le rouleau supérieur et de diminuer la pression, et le sens antihoraire pour l'augmenter.

Réglage des guides :

La machine est équipée d'un groupe STAR 3000 de guides réglables. Le réglage varie en fonction de la largeur de la matière à utiliser.

Pour ajuster les guides (gauche et droite):

- 1) Desserrez les deux boutons de montage
- 2) Régler la position des guides
- 3) Serrez les boutons



Allumage et mise en marche:

Avant de démarrer la machine est nécessaire pour positionner correctement le matériel en cours de traitement. En appuyant sur la pédale au droit du support rouleau inférieur est abaissé à introduire la bande de plier. Assurez-vous que tous les cycles de traitement (glisser et déchargement) peut avoir lieu sans

contraignantes et ne sont pas créer de situations dangereuses pour la machine et pour les employés. Ensuite, vous devez fournir pour faire les ajustements nécessaires en fonction du type de matériau et le type de résultat que vous voulez. C'est seulement à ce point la machine peut être démarrée pour le cycle de travail normal en appuyant sur la pédale à la gauche du support disque.



Notices et Informations sur les Dispositifs de Sécurité

La STAR 3000 ne présente pas des risques particuliers pour les opérateurs. Elle est dotée des suivants systèmes de sécurité:

- *Protection totale de couverture des rouleaux traineurs .*

*Si la machine a des comportements anormaux, il faut **immédiatement** arrêter son utilisation et contacter le service d'assistance OMAC; en dehors du nettoyage habituel des organes par soufflage, les utilisateurs ne doivent effectuer aucune opération d'entretien.*

Les surfaces de la machine peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau et éventuellement un peu de produit détergent.; surtout ne pas utiliser d'essence de trichloréthylène, d'essence de térébenthine ou d'autres solvants.

Il faut se souvenir que la Loi punit sévèrement toute modification ou manipulation de la machine qui en diminue le niveau de sécurité.

Indice degli Argomenti:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Scheda Identificativa della Macchina: | pag. 2 |
| Dimensioni e Pesi: | pag. 3 |
| Informazioni sulla Rumorosità: | pag. 3 |
| Dati Elettrici: | pag. 4 |


Operazioni Preliminari

| | |
|--|--------|
| - Disimballo ed Installazione: | pag. 5 |
| - Collegamento all’Impianto Elettrico: | pag. 5 |

Uso della Macchina


| | |
|---------------------------------|--------|
| - Accensione ed Avviamento: | pag. 6 |
| - Regolazioni Principali: | pag. 6 |
| - Funzionamento della Macchina: | pag. 6 |

| | |
|--|-------|
| Avvertenze ed Informazioni sui Dispositivi di Sicurezza: | pag.6 |
|--|-------|



220V
50Hz

L
N



| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| AGGIORNATO: | | DISegnato DA: | |
| | | FILIPPO | |
| Toll. Gen. ± 0.1 | | M.M.C. SRL | |
| DENOM. SCHEMA ELETTRICO | | | |
| Registato' 12.5/3.2/ | | MOD STAR 3000 | |
| COLORE: X | N. PZ. X | DMG. INCL. Particolare | REV |
| TRATT. X | MIT. X | DATA X | |